

# 霍尔效应交/直流电流传感器 CYHCS-ST

这款霍尔效应电流传感器基于开环原理,带开启式磁芯,初级和次级电路间高度电隔离,可用 于测量直流和交流电流、脉冲电流等,传感器的输出反映了载流导体的真实有效值。

产品特点	应用	
<ul> <li>高精度</li> <li>高线性度</li> <li>重量轻</li> <li>低功耗</li> <li>测量真实有效值(RMS)</li> <li>传感器输出与被测电流导线电隔离</li> <li>无插入损耗</li> <li>电流过载能力</li> </ul>	<ul> <li>变频调速设备</li> <li>各种电源</li> <li>不间断电源(UPS)</li> <li>电焊机</li> <li>电解和电镀设备</li> <li>电力机车</li> <li>微机监控</li> <li>电力网络监控</li> </ul>	

## 电气参数

原边额定电流有效 值 <i>I<sub>r</sub></i> (A)	原边电流测量范围 <i>I<sub>ρ</sub></i> (A) 在 Vcc=24V	输出电压 (V)	工件号
100	± 150		CYHCS-ST100A-xnC
200	± 300	x=3: 0-5VDC 用于 +12V	CYHCS-ST200A-xnC
300	± 450	和 +15VDC 电源	CYHCS-ST300A-xnC
400	± 600		CYHCS-ST-400A-xnC
500	± 750	x=8: 0-10DCV 用于 +20V	CYHCS-ST-500A-xnC
600	± 900	~+32VDC 电源	CYHCS-ST-600A-xnC
1000	± 1200		CYHCS-ST-1000A-xnC

(n=2, Vcc= +12VDC; n=3, Vcc =+15VDC; n=4, n=4, Vcc =+20V ~ +32VDC, 连接件: 凤凰连接件 3.81: C=P3, 凤凰连接件 5.08: C=P5)


 $I_c < 30 \text{mA}$ 电流消耗 电隔离 (50/60 赫兹, 1 分钟) 3.0 kV 输出阻抗  $R_{\rm out}$  < 150 $\Omega$ 负载电阻  $R_{\rm L} > 10 {\rm k}\Omega$ 精度 (Ir, TA=25°C, 无偏置) X < 1.0% FS 线性度 (从 0 到 I<sub>r</sub>, T<sub>A</sub>=25°C)  $E_{l}$  <1.0% FS 电偏置电压 (*T<sub>A</sub>*=25°C)  $V_{oe}$ =±35mV 磁偏置电压  $(I_r \rightarrow 0)$  $V_{om} < \pm 25 \text{mV}$ 偏置电压温漂  $V_{ot}$  <±2.0mV/°C 温漂 (-10°C to 50°C), T.C.  $< \pm 0.1\%$  /°C 响应时间 (90%of I<sub>P</sub>, f=1k Hz)  $t_r < 150 \text{ms}$ 带宽 (-3dB),  $f_b = 20$ Hz ~ 6kHz 使用标准 Q/320115QHKJ01-2016

#### 通用参数

工作环境温度  $T_A = -25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 储存环境温度  $T_S = -40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$ 单位重量 250a


Tel.: +49 (0)8121 - 2574100 Markt Schwabener Str. 8 D-85464 Finsing Germany

Fax: +49 (0)8121-2574101 Email: info@cy-sensors.com http://www.cy-sensors.com



70


## 引脚定义和尺寸




1(+): 工作电源 2(N): 不接 3(O): 输出电压 4(G): 接地

OFS: 偏置调整 BAI: 精度调整 GIN: 增益调整


## 接线图





使用凤凰连接件 3.81 的 传感器





70

1(+): 工作电源 2(N): 不接 3(O): 输出电压 4(G): 接地



GIN: 增益调整

OFS: 偏置调整 BAI: 精度调整

## 注意事项:

使用凤凰连接件 5.08 的 传感器

- 1. 请务必正确连接供电电源端和输出端,不可错接。
- 2. 请不要随意调整两个电位器,仅在必要时,用小螺丝刀慢慢旋转至所需精度。
- 3. 当母线(被测电流导线)完全填满孔径时,测量精度最佳。
- 4. 当原边导线中电流方向与传感器外壳所标记的箭头同向时,输出同相。